

錦城小・錦城東小・三木小・三谷小・錦城中校区 通学路対策一覧表

地図表記	校区	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	各機関による対策	対策実施	担当
錦城小-1	錦城小	三ツ橋から上木平成大橋間 (国道305号線)	三ツ町地内の国道305号線は、歩道が途切れている。 既設道路の路肩も狭いため、通学路としては危険である。	将来的な歩道整備	実施中	県土木
錦城小-2	錦城小	大聖寺地方町から三ツ町地内	歩道幅員が狭く、自動車との接触の危険性が高い。	路側帯の拡幅 歩道の拡幅	実施中	県土木
錦城小-3	錦城小	熊坂川沿いの道路の交差点	スピードを出す自動車が多い。 横断歩道があるが、わかりにくい。	ダイヤモンドの設置(聖城高付近)	R2済	交通課
三谷小-1	三谷小	国道8号線から三谷小学校に 向かう道路(県道荒木・田原町 線)	歩道が一部未整備(前後は整備されている)である。 自動車もスピードを出しており、危険。	歩道の整備	R2済	県土木
三谷小-2	三谷小	ゲートボール場前の道路照明 灯	付近に民家が少なく暗いため、児童の下校時、交通安全 及び防犯上危険。	照明灯の更新、LEDに変更	R3 実施予定	市土木
三谷小-3	三谷小	小学校前横断歩道の道路照明	付近に民家が少なく暗いため、児童の下校時、交通安全 及び防犯上危険。	照明灯の更新、LEDに変更	R3 実施予定	市土木
錦城中-1	錦城中	熊坂町(パナソニック横交差 点)	交通量が多く見通しが悪いため危険。	「止まれ」の道路標示の設置を検討。	R2済	交通課
錦城中-2	錦城中	大聖寺仲町(元稲坂医院近く の川沿い)	スピードダウンせずカーブを曲がる自動車が多く危険。	センターライン、減速表示の引き直し	R2済	市土木
錦城中-3	錦城中	大聖寺京町(かが交流プラザさ くら前)	道路の幅員が狭く、バス等大型車の往来があり危険。	外側線の引き直し	R2済	市土木
錦城中-4	錦城中	曾宇町(おとと村横の道)	おとと村横の道から三谷へ向かうとき、交通量が多く横 断が困難。	ダイヤモンドの引き直し	R2済	交通課
錦城中-5	錦城中	日谷町(日谷荒木トンネル口交 差点)	交通量が多く、生徒による道路の横断が困難。	停止線の引き直し	R2済	交通課