

山中小・河南小・東谷口小・山中中校区 通学路対策一覧表

地図表記	校区	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	各機関による対策	対策実施	担当
山中小-1	山中小	菊の湯前からNTT山中電話交換所までの道路(温泉中央南線・桂木線)	自動車の交通量が多い道路である。道路に路側帯はあるが、歩道が整備されておらず、歩く児童にとって危険である。	歩道整備	実施予定	県土木 市土木
	河南小	長谷田北交差点付近	宮の杜方向から国道364号線を大聖寺方面に向かう際、黄から赤信号に変わる際スピードを上げて通過する車両があり、通学する児童が危険である。	車両防護柵ガードレールパイプ設置	R2済	県土木