

南郷小・山代小・庄小・勅使小・山代中校区 通学路対策一覧表

| 地図表記  | 校区  | 通学路の危険・要注意箇所               | 通学路の状況・危険の内容   | 各機関による対策                                  | 対策実施       | 事業主体 |
|-------|-----|----------------------------|--|---|------------|------|
| 山代小-1 | 山代小 | 山代北部二丁目交差点から山代温泉14-11までの道路 | 舗装のひび割れなど痛みが激しく、児童や自転車の通行に支障が生じている。                        | 再舗装の実施(H30年度実施予定)                         | R3<br>実施予定 | 市土木  |
| 山代小-2 | 山代小 | 学校付近のウエルシア角の歩道             | 歩道の幅が狭い。交差点で左折する車の内輪差で子どもと自動車の距離が近い。                       | 歩道におけるラバーポールの設置                           | R2済        | 県土木  |
|       | 山代小 | 山代小学校から学童に向かう道路            | 道幅が狭く、交通量もある。登下校や学童に向かう児童が多いため、事故が起きる可能性が高い。               | 路側帯に白線をつける。                               | R2済        | 市土木課 |
|       | 庄小  | 西島町から庄町へ向かう田んぼの間の道路        | 両側は田で用水路がある。道幅は狭いが、庄町と西島町をつなぐ道路として頻繁に車が通行する。通学路標識の設置を希望する。 | 2枚看板を作成                                   | R2済        | 交通課  |
|       | 庄小  | 津波倉町から桑原町へ下る坂道             | 見通しが悪いが、スピードを出す車が多い。白線が消えかかっている箇所がある。                      | 中央線・外側線を引く                                | R2済        | 市土木課 |
| 勅使小-1 | 勅使小 | 小松・山中線と滝ヶ原・栄谷線の合流地点        | 児童が道路を横断する際、横断歩道がないため危険。                                   | 横断歩道の設置を検討                                | R3<br>実施予定 | 交通課  |
|       | 勅使小 | 主要地方道山中・伊切線河原町横断歩道         | 注意を喚起する看板は設置されているが、信号がない。車はスピードを出しており、横断が危険である。            | 追い越し防止のポールをセンターラインに付ける<br>ガードレール沿いの草刈りをする | R2済        | 県土木課 |
|       | 勅使小 | 栄谷～勅使区間                    | 融雪装置の水がたまり、車の水が歩道に跳ね上げ、児童が濡れる。水を避けようとして集団登校の隊列が乱れる。        | 例年通りに雪の降る時に確認し、対策を講じる。                    | 実施中        | 市土木課 |